

Rekvirent : WSP A/S
Linnés Allé 2
DK - 2630 Taastrup

Udarbejdet d. : 25.01.2024
Sags nr. : SN 230125
Udarbejdet af: : Oliver Thomsen
Kontrolleret af : Claus Østergaard
Fremsendt til : Janus Hvidsten; Janus.Hvidsten@wsp.com

KØBENHAVN S. ENGLANDSVEJ 61 (SUNDBY IDRÆTSPARK)

UNDERSØGELSE FOR VANDINFILTRATION VED KOMMENDE KUNSTGRÆSBANE



RESULTATER

For at vurdere nedsivningsforholdene ved en eksisterende boldbane i Sundby Idrætspark, er der udført én infiltrationstest. Testarbejdet er udført efter retningslinjerne jf. DS/EN 12616:2022, metode D. Den udførte infiltrationstest er udført med dobbeltringe i dimensionerne $(150 \pm 5$ og $300 \pm 25)$ mm.

Ved test d. 05.01.2024 blev der opnået følgende infiltrationsresultater, I_c :

0,20 m's dybde

Test 1: $I_c = 6,0$ mm/t



5. DIVERSE

Skulle der, med hensyn til foranstående vurderinger og bedømmelser, være punkter De måtte ønske yderligere belyst, er vi selvsagt til Deres rådighed.

Med venlig hilsen

GEOSYD A/S